

贸促会经贸预警快报

第(200)期

中国贸促会山东省经贸摩擦预警中心 2023年12月1日

欧盟委员会非食品类快速预警系统

日前,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布了2023年第46周通报,通报总数为85例。其中,中国大陆产品被通报47例(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的55%。现摘译如下:

预警编号	通报国	危险类型	产品名称	品牌	违反法规	产品缺陷	通报国措施	经济合作与发展组织产业分类码
A12/02665/23	挪威	环境污染	电动睫毛夹	UNIQ	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令(RoHS 2 Directive)	焊料的铅浓度过高(按重量计测量值高达35%)。铅对环境构成污染风险。	当局无法联系进口商采取	53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫生用品)

A12/02662/23	立陶宛	微生物污染	润唇膏	未知	欧盟化妆品指令	该产品受到嗜温细菌（金黄色葡萄球菌）、酵母和霉菌的微生物污染。金黄色葡萄球菌可引起皮肤或肠道感染。	退市	53000000 – Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫生用品)
A12/02677/23	荷兰	化学危害	雨靴	Next	欧盟 REACH 法规	该产品的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）浓度过高（按重量计测量值为 45%）。该类邻苯二甲酸酯可能会对生殖系统造成损害，从而损害健康。	召回	63000000 – Footwear (鞋)
INFO/00144/23	瑞典	环境污染	带灯串的帽子	未知	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令（RoHS 2 Directive）	该产品中的焊料含铅过量（按重量计测量值高达 61%）。铅对环境构成污染风险。	拒绝入境	64000000 – Personal Accessories(个人配饰)
INFO/00143/23	瑞典	环境污染	电动口罩	未知	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令（RoHS 2 Directive）	焊料的铅浓度过高（按重量计测量值高达 49%）。铅对环境构成污染风险。	拒绝入境	64000000 – Personal Accessories(个人配饰)
A12/02673/23	罗马尼亚	人身损伤；勒颈	运动服	FURIA ROSSA	欧盟通用产品安全指令；EN 14682	该产品在颈部和腰部有长功能性绳，在儿童的各种活动可能会对其造成缠绕，有导致儿童窒息或受伤的风险。	禁止销售	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02682/23	爱尔兰	窒息	婴儿自主进食枕	Unknown	欧盟通用产品安全指令	在自主进食期间，婴儿无法控制液体的流动。即使婴儿不吞咽，液体也会继续流动。这可能或将导致儿童窒息。	下线	75000000 – Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品)

A12/02685/23	爱尔兰	窒息	婴儿自主进食枕	VGEBY	欧盟通用产品安全指令	在自主进食期间，婴儿无法控制液体的流动。即使婴儿不吞咽，液体也会继续流动。这可能或将导致儿童窒息。	下线	75000000 – Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品)
A12/02679/23	爱尔兰	窒息	婴儿自主进食枕	Kadimendium	欧盟通用产品安全指令	在自主进食期间，婴儿无法控制液体的流动。即使婴儿不吞咽，液体也会继续流动。这可能或将导致儿童窒息。	下线	75000000 – Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品)
A12/02689/23	意大利	人身损伤	摩托车	ZONTES	欧盟两轮或三轮和四轮车辆型式认可和市场监管法规	散热器和发动机之间的热油流动管可能会脱落，导致严重漏油，从而导致驾驶员受伤，溢出的机油会使轮胎打滑，从而造成事故风险。	召回	77000000 – Automotive(汽车)
A12/02678/23	法国	电击	电动树篱修剪机	Oleo-mac	欧盟机械指令； EN 60745-1； EN 60745-2-15	电机外壳易断裂和脱落。用户可以触摸可触及的带电部件并受到电击。	召回； 退市	80000000 – Tools / Equipment – Hand (工具/设备-手动)
A12/02661/23	法国	窒息，人身损伤	膨胀玩具	Kim'play	欧盟玩具安全指令； EN 71-1	儿童可能将恐龙玩偶误食，随着玩偶的膨胀，可能导致儿童的呼吸道闭塞或肠道阻塞，造成致命的风险。	召回； 退市	86000000 – Toys / Games (游戏/玩具)
A12/02671/23	法国	烧伤，窒息，勒颈	化妆舞会服	Fiestas Guirca	欧盟玩具安全指令； EN 71-1	该产品的小部件（亮片）易松动。儿童可能会将其误食，有造成儿童窒息的风险。而且，女巫帽上的扣子过大，可能会导致勒颈。此外，帽子易燃，火焰传播过高。如果着火，儿童可能会被烧伤。	召回； 退市	86000000 – Toys / Games (游戏/玩具)

A12/02660/23	立陶宛	窒息	机械玩具套装	KANG XIN TOYS	欧盟玩具安全指令; EN 71-1	该玩具有小部件(硬质塑料自卸车的连接部件和升降机的运动部件), 易轻松拆卸。儿童可能会将其误食, 有造成儿童窒息的危险。	退市	86000000 – Toys / Games (游戏/玩具)
A12/02667/23	立陶宛	窒息, 人身损伤	带糖果玩具飞机	未知	欧盟玩具安全指令	玩具有小部件(轮子、贴纸、塑料圆盘膜、绳索的塑料部分), 易轻松拆卸。儿童可能会将其误食, 有造成儿童窒息的危险。此外, 该玩具的圆盘和轮子上有裸露的金属轴, 可能会对儿童造成伤害。拉绳的回缩力过强, 也可能使儿童受伤。	退市	86000000 – Toys / Games (游戏/玩具)
A12/02751/23	捷克	化学危害	一次性电子烟	Elf bar	欧盟烟草指令	该产品含有过量的含尼古丁液体和过量浓度的尼古丁。有可能导致用户意外摄入高剂量的尼古丁。尼古丁具有急性毒性, 可能危及使用者的安全, 特别是如果产品与皮肤接触或被摄入。	退市	50000000 – Food / Beverage / Tobacco (食品/饮料/烟草)
A12/02713/23	捷克	化学危害	香水	VIVA LUCK	欧盟化妆品指令	该产品含有化妆品中禁用的丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)。BMHCA 可能会损害生殖系统, 可能损害未出生婴儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。	退市	53000000 – Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫生用品)
A12/02752/23	匈牙利	化学危害	香水	REAL TIME	欧盟化妆品指令	该产品含有化妆品中禁用的丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)。BMHCA 可能会损害生殖系统, 可能损害未出生婴儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。	召回; 禁止销售; 退市	53000000 – Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫生用品)

A12/02730/23	法国	化学危害, 窒息, 听力受损	圆珠笔	B&G International	欧盟玩具安全指令; EN 62115	电池盒易打开/破裂, 钮扣电池易被触及到。儿童可能会将其误食, 有可能导致儿童胃肠道损伤或窒息。	退市; 召回	62000000 – Stationery / Office Machinery / Occasion Supplies (文具/办公设备/活动用品)
A12/02718/23	德国	化学危害	圆珠笔	einhorn	欧盟 REACH 法规	圆珠笔顶部的镉浓度过高 (按重量测量值高达 96.6%)。镉对人体健康有害, 因为它在体内积累, 会损害肾脏和骨骼, 并可能导致癌症。	停止销售; 召回	62000000 – Stationery / Office Machinery / Occasion Supplies (文具/办公设备/活动用品)
A12/02761/23	立陶宛	人身损伤; 勒颈	连帽卫衣	Ke Yi Qi	欧盟通用产品安全指令; EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索, 在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕, 有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02760/23	立陶宛	人身损伤; 勒颈	连帽卫衣	Ke Yi Qi	欧盟通用产品安全指令; EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索, 在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕, 有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02759/23	立陶宛	人身损伤; 勒颈	运动服	Ke Yi Qi	欧盟通用产品安全指令; EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索, 在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕, 有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02758/23	立陶宛	人身损伤; 勒颈	连帽卫衣	未知	欧盟通用产品安全指令; EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索, 在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕, 有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)

A12/02757/23	立陶宛	人身损伤；勒颈	连帽卫衣	Ke Yi Qi	欧盟通用产品安全指令；EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索，在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕，有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02750/23	立陶宛	人身损伤；勒颈	连帽卫衣	Ke Yi Qi	欧盟通用产品安全指令	衣服颈部有长的功能性绳索，在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕，有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02756/23	立陶宛	人身损伤；勒颈	运动服	Lemon Tree	欧盟通用产品安全指令；EN 14682	衣服颈部有长的功能性绳索，在儿童的各种活动中可能会对其造成缠绕，有导致儿童勒颈或受伤的风险。	退市	67000000 – Clothing (衣服)
A12/02701/23	瑞典	环境污染	挂钟	Sweep movement	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 33%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	72000000 – Home Appliances (家用电器)
A12/02708/23	瑞典	环境污染	任天堂 Wii 控制器	未知	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 44%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	72000000 – Home Appliances (家用电器)
A12/02696/23	瑞典	环境污染	发光棒	Party King	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 51%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	72000000 – Home Appliances (家用电器)

INFO/00153/23	爱尔兰	割伤； 人身损伤	万圣节装饰	未知	欧盟通用产品安全指令	装饰内的电线可能会由于尖锐物刺穿材料而暴露出来，有可能会对用户造成伤害或割伤。	退市； 召回	75000000 – Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品)
A12/02738/23	德国	人身损伤	童车	Ibelibaby	欧盟通用产品安全指令； EN 13209-2	由于婴儿背带上的连接点不适，支撑不足，婴儿可能会滑出、摔倒并受伤。	拒绝 入境	75000000 – Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品)
INFO/00145/23	瑞典	环境污染	遥控器	Samsung	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 68%)。铅对环境构成风险。	拒绝 入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A12/02697/23	瑞典	环境污染	遥控器	Philips	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 64%)。铅对环境构成风险。	拒绝 入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
INFO/00146/23	瑞典	环境污染	遥控器	Sony	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高 (按重量计测量值高达 76%)。铅对环境构成风险。	拒绝 入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)

INFO/00147/23	瑞典	环境污染	遥控器	LG	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高(按重量计测量值高达68%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A12/02698/23	瑞典	环境污染	遥控器	Toshiba (counterfeit)	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高(按重量计测量值高达81%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
INFO/00148/23	瑞典	环境污染	遥控器	Panasonic	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料铅浓度过高(按重量计测量值高达64%)。铅对环境构成风险。	拒绝入境	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)

(编译自：欧盟委员会非食品类快速预警系统 (RAPEX))

原文：

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/>

10000176?