

(参阅资料请勿外传)

贸促会经贸预警快报

第 (062) 期

中国贸促会山东省经贸摩擦预警中心 2024 年 4 月 12 日

欧盟委员会非食品类快速预警系统

日前，欧盟非食品类快速预警系统（RAPEX）发布了 2024 年第 11 周通报，通报总数为 80 例。其中，针对中国大陆输欧产品 20 例（不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报），占本期欧盟通报总数的 25%。现摘译如下：

预警编号	通报国	危险类型	产品名称	品牌	违反法规	产品缺陷	通报国措施	经济合作与发展组织产业分类码
A12/00694/24	立陶宛	人身损伤	折叠凳子	未知	通用产品安全指令；EN 581	座椅不稳定，可能会翻倒，会对用户造成伤害。	退市	75000000 - Household /

	宛						Office Furniture / Furnishings (家居用品/办公家具/家饰品)
A12/00650/24	意大利	旅行电击适配器	Extrastar	欧盟低电压指令	当插头完全或部分连接到插座时,可能接触到插头的带电部分。插头的单个引脚可插入插座。如果只有一个引脚插入插座,用户可能会触及到插头的另一引脚并受到电击。	退市	78000000 - Electrical Supplies (电气用品)
A12/00692/24	瑞典	环境污染	Polysonic Scandinavia	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品中的焊料中镉浓度过高(按重量计检测值高达0.6%)。镉对环境构成风险。	退市	78000000 - Electrical Supplies (电气用品)
A12/00603/24	瑞典	化学危害,环境污染	MOB	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive); POPs 法规	电缆的塑料材质中含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和短链氯化石蜡(SCCP)(按重量计检测值分别高达2.2%、1.4%和5.7%)。该类邻苯二甲酸酯可能会损害儿童的健康,可能对生殖系统造成损害。短链氯化石蜡在环境中持续存在,对水生生物具有低浓度毒性,并在野生动物和人类体内生物蓄积,对人类健康和环境构成威胁。长时间通过皮肤接触它们可能会导致癌症。该产品焊料中铅浓度过高(按重量计检测值高达31.5%)。铅对环境构成风险。	退市	78000000 - Electrical Supplies (电气用品)

A12/00645/24	匈牙利	烧伤, 电击, 火灾	灯串	未知	欧盟低电压指令; EN 60598	电缆未正确锚固且过细。可触及的电线绝缘不足,可能会与控制部件的锋利边缘接触并被损坏。电源插头的尺寸过小。电缆可能会过热,导致灼伤或火灾。此外,用户可能会触摸可触及的带电部件并受到电击。	退市	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A12/00640/24	匈牙利	烧伤, 电击, 火灾	灯串	未知	欧盟低电压指令; EN 60598	电缆未正确锚固且过细。可触及的电线绝缘不足,可能会与控制部件的锋利边缘接触并被损坏。电源插头的尺寸过小。电缆可能会过热,导致灼伤或火灾。此外,用户可能会触摸可触及的带电部件并受到电击。	退市	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A12/00687/24	匈牙利	电击	USB 充电器	ORIGINAL	欧盟低电压指令; EN 60335	电源插头的尺寸小于要求尺寸,且产品的绝缘性不足。用户可能会触摸可触及的带电部件,可能会导致用户触电。	退市	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A11/00029/24	匈牙利	电击	USB 充电器	ORIGINAL	欧盟低电压指令; EN 62368-1	该产品的绝缘性不足。用户可能会触及可带电部件中受到电击。	禁止销售; 退市	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A11/00028/24	匈牙利	电击	USB 充电器	KOUVOLSEN	欧盟低电压指令; EN 62368-1	该产品的绝缘性不足。用户可能会触及可带电部件中受到电击。	退市; 召回	78000000 – Electrical Supplies (电气用品)
A12/00636/24	丹麦	人身损伤	割灌机附件	未知	欧盟机械指令; 欧盟委员会第 2012/32/EU 号决定。	链接链条和连枷切割器的螺栓或铆钉可能会断裂。因此,链条可能会在使用过程中脱落并击中用户。	下线	81000000 – Lawn / Garden Supplies (草坪/花园用品)
A12/00634/24	丹麦	人身损伤	割灌机附件	未知	欧盟机械指令; 欧盟委员会第	链接链条和连枷切割器的螺栓或铆钉可能会断裂。因此,链条可能会在使用过程中脱落并击	下线	81000000 – Lawn / Garden

				2012/32/EU 号 决定。	中用户。		Supplies (草 坪/花园用 品)	
A12/00679/24	捷 克	健康 风险 /其 他	颗粒 过滤 口罩	BALTIC MASKS	欧盟个人防护 设备 (PPE) ; EN 149	材料的颗粒/过滤器保留不足 (检测值低于 94%)。因此, 即使与其他推荐的措施相结合, 也可能无法提供适当的保护。	禁止 销售	85000000 - Safety / Protection - DIY (安全/ 防护)
A12/00669/24	法 国	化学 危 害; 室 息; 视 力 损 伤	LED 手 电 筒 投 影 仪	LEXIBOOK	欧盟玩具安全 指令; EN 6215	纽扣电池可能会从电池盒中掉 出并被儿童误食,有可能会导 致儿童窒息。白色 LED 发出过 多的光,可能会损害儿童的视 力。	退 市; 召 回	86000000 - Toys / Games (游戏/玩 具)
A12/00651/24	爱 尔 兰	室 息	玩具 拖拉 机和 拖车	Tractor Ted	欧盟玩具安全 指令: EN 71-1	该玩具有易于拆卸的小部件(干 草包和拖车的前轮)。儿童可能 会将其误食,有导致儿童窒息的 风险。	召 回	86000000 - Toys / Games (游戏/玩 具)
A12/00689/24	法 国	室 息	带毛 绒玩 具的 钥匙 圈	NOVA TEXT	欧盟玩具安全 指令: EN 71-1	小部件易从产品上脱落。接缝不 实,填充材料易被触及到,儿童 可能会将填充材料误食,有导致 儿童窒息的风险。	退 市; 召 回	86000000 - Toys / Games (游戏/玩 具)
A12/00688/24	捷 克	化学 危 害, 室 息, 听 力 受 损	塑料 玩 偶	未知	欧盟玩具安全 指令: EN 71-1	玩具含有过量的邻苯二甲酸双 (2-乙基己基)酯 (DEHP) (按 重量计检测值为 36.3%)。该类 邻苯二甲酸酯可能会损害儿童 的健康,可能对生殖系统造成损 害。小零件(眼镜、夹子)易从 玩具上脱落,儿童可能会将其误 食,有导致儿童窒息的风险。	退 市	86000000 - Toys / Games (游戏/玩 具)
A12/00700/24	丹 麦	室 息	锤 凳 玩 具	SPIRE	欧盟玩具安全 指令: EN 71-1	玩具上的某些部件(木块)可能 会从玩具上脱落。儿童可能会将 其误食,有导致儿童窒息的风	召 回	86000000 - Toys / Games (游戏/玩 具)

						险。		具)
A12/00678/24	波兰	窒息; 视力损伤; 受伤	玩具警察套装	Xin Ye	欧盟玩具安全指令: EN 71-1	弹丸的吸盘易脱落。儿童可能会将其误食,有导致儿童窒息的风险。在没有吸盘的情况下射击玩具弹丸会伤及眼睛。	向消费者发出警告; 退市	86000000 - Toys / Games (游戏/玩具)
A12/00693/24	波兰	环境污染	电动玩具	Jiangyun	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品的电子元件铅浓度过高 (按重量计检测值为 81.3%)。铅对环境构成风险。	向消费者发出警告; 退市	86000000 - Toys / Games (游戏/玩具)
A12/00691/24	波兰	环境污染	电动玩具	未知	关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 (RoHS 2 Directive)	该产品的电子元件铅浓度过高 (按重量计检测值为 11.06%)。铅对环境构成风险。	向消费者发出警告; 退市	86000000 - Toys / Games (游戏/玩具)

(编译自: 欧盟委员会非食品类快速预警系统 (RAPEX))

原文:

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/10000192?>