

贸促会经贸预警快报

第(082)期

中国贸促会山东省经贸摩擦预警中心 2023年5月15日

欧盟 RASFF 通报

日前, 欧盟食品和饲料类快速预警系统 (RASFF) 发布了 2023 年第 18 周通报。共 78 项, 其中, 针对中国输欧产品 4 项 (不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报), 占本期欧盟通报总数的 5%。其中, 预警通报 0 项, 拒绝入境通报 1 项, 信息通报 3 项。现将 RASFF 对华通报摘译如下:

表 1 欧盟 RASFF 对华拒绝入境通报

通报时间	通报国	通报产品	编号	通报原因	销售状态/采取措施
2023/5/2	波兰	花生	2023.2858	真菌毒素: 黄曲霉毒素 B1 (样品 A 为 80.06 ± 16.01 ; 样品 B $75.88 \pm 15.18 \mu\text{g}/\text{kg}$); 黄曲霉毒素总量 (样本 A 93.35 ± 18.67 ; 样品 B $86.99 \pm 17.40 \mu\text{g}/\text{kg}$)	产品尚未投放市场/返还发货方

表 2 欧盟 RASFF 对华信息通报

通报时间	通报国	通报产品	编号	通报原因	销售状态/采取的措施
2023/5/5	德国	纸质吸管	2023.2505	工业污染物：1,3-二氯丙醇（1,3-DCP）；3-一氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）。	尚未发布销售信息/尚未采取的措施
2023/5/5	比利时	麻黄（麻黄）散	2023.2989	未经授权的物质（麻黄）。	尚未发布销售信息
2023/5/3	爱尔兰	尼龙漏铲	2023.2899	物质迁移：初级芳香胺迁移（ $0.1371 \pm 0.01514, 0.0876 \pm 0.0096$ & 0.1537 ± 0.0171 mg/kg - ppm）。	尚未在通报国销售/未采取的措施
2023/5/5	德国	纸质吸管	2023.2505	工业污染物：1,3-二氯丙醇（1,3-DCP）；3-一氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）。	尚未发布销售信息/尚未采取的措施

注：上述通报根据欧盟 RASFF 系统 2023 年 5 月 5 日发布的数据整理。

（编译自：欧盟 RASFF 系统网站）

原文：<https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search>

美国对中国产成人床栏杆实施召回

2023 年 3 月 9 日，美国 CPSC 宣布对中国产成人床栏杆实施召回。

此次召回产品涉及两种型号的 Vaunn Medical Bed Assist Rail 成人床栏杆，型号为 M876N-AAWH-APVM 和 M876N-SABK-APVM。M876N-AAWH-APVM 型为一个由白色金属

管制成的长方形床栏杆，配有黑色泡沫橡胶把手。

M876N-SABK-APVM 型由黑色金属管制成，配有圆形的黑色泡沫橡胶把手和织物袋。产品型号印在把手上的承重标签上。

当产品连接到成人床上时，使用者可能被夹在床栏杆内或床栏杆和床垫侧面之间，有造成使用者卡住和窒息死亡的危险。

此次召回的产品于 2018 年 12 月-2022 年 12 月在美国销售，售出约 10.2 万件，售价约为 40-80 美元。

截至目前，未有事故和人员伤亡报告。

CPSC 建议应立即停止使用该产品，并联系 BeyondMedShop 进行免费维修。

更多详情参见：

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2023/BeyondMedShop-Recalls-Vaunn-Medical-Adult-Bed-Rails-Due-to-Serious-Entrapment-and-Asphyxia-Hazards>

（信息来源：厦门技术性贸易措施信息网）

美国对中国产充电宝实施召回

2023 年 3 月 9 日，美国 CPSC 宣布对中国产充电宝实施召回。

此次召回产品涉及型号为 A1366 的 Anker 535 充电宝（PowerCore 20k）。产品可用于为笔记本电脑、平板电脑或手机等多种设备充电，最大输出功率为 30W。产品配有两条 USB 线，并有多种颜色，尺寸约为 3 英寸宽，6 英寸长，1 英寸厚。Anker 刻于充电宝正面，型号 A1366 位于充电宝的背面。

产品的锂离子电池可能过热，有造成火灾的危险。

此次召回的产品于 2022 年 10 月-2023 年 1 月在美国销售，售出约 42000 台，售价约为 70 美元。

截至目前，已收到 10 份关于产品过热的事件报告，其中包括 1 份轻微受伤的报告。

CPSC 建议应立即停止使用该产品，并联系 Fantasia Trading 公司以获得全额退款以及根据当地和州法规正确处理锂离子电池的说明。

更多详情参见：

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2023/Fantasia-Trading-Recalls-Anker-Power-Banks-Due-to-Fire-Hazard>

（信息来源：厦门技术性贸易措施信息网）

美国对中国产婴儿床护栏实施召回

2023 年 3 月 9 日，美国 CPSC 宣布对中国产婴儿床护栏实施召回。

此次召回产品涉及 NO1 和 NO2 婴儿床护栏。这款带软垫棉质床护栏长 79 英寸，高 12 英寸，装于透明拉链袋中出售。NO1 婴儿床护栏为白色和灰色相结合，带有云状图案；NO2 婴儿床护栏为白色。

联邦法律禁止使用带软垫的婴儿床护栏，若婴儿在婴儿床护栏上妨碍呼吸的位置滚动或移动，有造成婴儿窒息的危险。

此次召回的产品于 2022 年 11 月-2023 年 1 月在美国销售，售出约 125 件，售价约为 26 美元。

截至目前，未有事故和人员伤亡报告。

CPSC 建议应立即停止使用该产品，并联系 Meiling Hou 以获得全额退款。

更多详情参见：

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2023/Crib-Bumpers-Recalled-Due-to-Violation-of-Federal-Crib-Bumper-Ban-Suffocation-Hazard-Sold-by-Meiling-Hou-Recall-Alert>

（信息来源：厦门技术性贸易措施信息网）