

贸促会经贸预警快报

第(179)期

中国贸促会山东省经贸摩擦预警中心 2023年10月20日

欧盟委员会非食品类快速预警系统

日前,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布了2023年第40周通报,通报总数为82例。其中,针对中国大陆输欧产品22例(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的27%。现摘译如下:

| 预警编号 | 通报国 | 危险类型 | 产品名称 | 品牌 | 违反法规 | 产品缺陷 | 通报国措施 | 经济合作与发展组织产业分类码 |
|--------------|-----|------|------|------------|---------|---|---------|---|
| A12/02388/23 | 匈牙利 | 化学危害 | 香水 | Olumap é a | 欧盟化妆品指令 | 根据成分列表,该产品含有化妆品中禁止的2-(4-叔丁基苯基)丙醛(BMHCA)。BMHCA可能会损害生殖系 | 退市;禁止销售 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|------|------|------------|-------------------------------|---|---------|---|
| | | | | | | 统，可能会损害未出生婴儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 | | 生用品) |
| A12/02389/23 | 匈牙利 | 化学危害 | 香水 | Linn Young | 欧盟化妆品指令 | 根据成分列表，该产品含有化妆品中禁止的2-(4-叔丁基苯基)丙醛(BMHCA)。BMHCA可能会损害生殖系统，可能会损害未出生婴儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 | 退市；禁止销售 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene (美容产品/个人护理用品/卫生用品) |
| INFO/00124/23 | 马耳他 | 人身损伤 | 婴儿推车 | Zippy (ZY) | 通用产品安全指令；EN 1888-1 | 由于铆钉断裂，婴儿的手指可能会压在横杠和推车之间，婴儿车在运送孩子时可能会塌陷，有可能会致婴儿受伤。 | 退市 | 58000000 - Cross Segment(交叉段) |
| A11/00106/23 | 法国 | 化学危害 | 焊胶 | HANJIAO | 欧盟 REACH 法规；欧盟物质和混合物的分类、标签和包装 | 该产品含有氰基丙烯酸酯，会引起眼睛和皮肤刺激，但缺乏所需的标签和语言。因此，用户没有必要了解产品 | 下线 | 62000000 - Stationery / Office Machinery / Occasion Supplies (文具/办 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|------|-------|----------------|-------------|---|-------|---|
| | | | | | 法规 (CLP) | 与皮肤或眼睛接触时产生的危险。 | | 公设备/活动用品) |
| INFO/00123/23 | 瑞典 | 化学危害 | 吊坠 | 0 | 欧盟 REACH 法规 | 该产品含有过量的镉（按重量计测量值为10%）。镉对人体健康有害，因为它积聚在体内，会损害肾脏和骨骼，并可能导致癌症。 | 拒绝入境 | 64000000 - Personal Accessories (个人配饰) |
| A12/02378/23 | 瑞典 | 环境污染 | 背包 | SHITONG | RoHS 2 指令 | 该产品的焊料中含有过量的铅浓度（按重量计测量值高达12%）。铅对环境构成污染风险。 | 拒绝入境 | 64000000 - Personal Accessories (个人配饰) |
| A12/02375/23 | 芬兰 | 化学危害 | 发夹 | Ibero | 欧盟 REACH 法规 | 镍释放率过高（测量值高达3.35 μg/cm ² /周）。镍是一种强致敏剂，如果存在于与皮肤直接和长期接触的物品中，会引起过敏反应。 | 拒绝入境 | 67000000 - Clothing (衣服) |
| A12/02342/23 | 爱尔兰 | 电击 | 旅行适配器 | Miami Carry On | 欧盟低压电指令 | 电源插头的尺寸不正确。用户可能会触摸带电部件并受到电击。 | 退市；召回 | 72000000 - Home Appliances (家用电器) |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------------|-------|--------------|--------------------------------|---|------|---|
| A12/02374/23 | 瑞典 | 环境污染 | 台式风扇 | Day | RoHS 2 指令 | 该产品的焊料中含有过量的铅。(按重量计测量值高达4.06%)。铅对环境构成污染风险。 | 退市 | 72000000 - Home Appliances (家用电器) |
| A12/02373/23 | 瑞典 | 环境污染 | 耳机 | Speed Spider | RoHS 2 指令 | 该产品的焊料中含有过量的铅。(按重量计测量值高达49%)。铅对环境构成污染风险。 | 拒绝入境 | 72000000 - Home Appliances (家用电器) |
| INFO/00125/23 | 瑞典 | 化学危害, 环境污染 | 高清连接线 | 未知 | RoHS 2 指令; 欧盟持久性有机污染物法规 (POPs) | 黑色塑料材料含有过量的邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(按重量计测量值分别为2.44%和0.21%)。该类邻苯二甲酸酯可能会损害儿童的健康, 可能对生殖系统造成损害。该产品还含有过量的铅浓度(按重量计测量值高达0.19%)。铅对 | 下线 | 78000000 - Electrical Supplies (电气用品) |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|-------|----|-----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | | 环境构成风险。塑料电缆中还含有过量的短链氯化石蜡（短链氯化石蜡）（按重量计测量值高达1.08%）。短链氯化石蜡在环境中持续存在，低浓度时对水生生物有毒，并在野生动植物和人类体内生物蓄积，对人类健康和环境构成威胁。通过皮肤长期接触它们可能会导致癌症。 | | |
| A12/02360/23 | 瑞典 | 环境污染 | LED灯 | 未知 | RoHS 2 指令； 欧盟持久性有机污染物法规 (POPs) | 该产品含有过量的铅浓度（按重量计测量值高达12.7%）。铅对环境构成污染风险。 | 下线 | 78000000 - Electrical Supplies (电气用品) |
| A12/02414/23 | 瑞典 | 化学危害, 环境污染 | 飞行旋转器 | 未知 | RoHS 2 指令； 欧盟持久性有机污染物法规 (POPs) | 该产品含有过量浓度的邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) (按 | 书面意见 | 82000000 - Tools / Equipment - Power (工具/设备-电动) |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---|---|------|-----|---|---|----------|
| | | 染 | | | | 重量计测量值分别为 0.96% 和 0.55%)。该类邻苯二甲酸酯可能会损害儿童的健康，可能对生殖系统造成损害。该产品还含有过量的铅浓度（按重量计测量值高达 73%）。铅对环境构成风险。该产品还含有超重浓度的短链氯化石蜡（短链氯化石蜡）（按重量计测量值高达 2.25%）。短链氯化石蜡在环境中持续存在，低浓度时对水生生物有毒，并在野生动植物和人类体内生物蓄积，对人类健康和环境构成威胁。通过皮肤长期接触它们可能会导致癌症。 | | |
| A12/02351/23 | 法国 | 化 | 粘 | YAYA | 欧盟玩 | 该产品含有防 | 下 | 86000000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|----------------------------|----------------------|--|---|-------------------|--|
| | | 学 危 害 | 土 | | 具安全 指令； EN 71-11 | 腐剂甲基异噻 唑啉酮（MI） 和甲基氯异噻 唑啉酮（MCI） 的混合物。皮 肤接触含 MCI 和 MI 的产品 可引起过敏性 接触性皮炎。 | 线 | - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02349/23 | 法国 | 烧 伤 | 化 装 舞 会 服 装 | 未知 | 欧盟玩 具安全 指令； EN 71-1； EN 71-2 | 该产品高度易 燃。儿童可能 会在靠近点火 源的地方穿衣 服，衣服可能 会着火，有导 致儿童烧伤的 风险。 | 下 线 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02353/23 | 法国 | 化 学 危 害 | 指 甲 油 | 未知 | 欧盟玩 具安全 指令； EN 71-10； EN 71-11 | 该涂料含有防 腐剂甲基异噻 唑啉酮（MI） 和甲基氯异噻 唑啉酮（MCI） 的混合物。皮 肤接触含 MCI 和 MI 的产品 可引起过敏性 接触性皮炎。 | 下 线 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02361/23 | 法国 | 窒 息 | 玩 具 车 套 装 | WONDER KIDS - WDK | 欧盟玩 具安全 指令； EN 71-1 | 小零件（红色 车辆的黄色车 轮）易拆卸。 儿童可能会将 其误食，有导 致儿童窒息的 窒息。 | 退 市； 召 回 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02397/23 | 法国 | 窒 | 玩 | Altaya/Planet | 欧盟玩 | 玩具有小部件 | 召 | 86000000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | 息 | 具 公 仔 | a DeAgostini | 具安全 指令； EN 71-1 | （屏障的附 件），易拆卸。 儿童可能会将 其误食，有导 致儿童窒息的 窒息。而且， 包装的塑料过 薄，如果儿童 玩耍包装，会 捂住口鼻，导 致儿童窒息。 | 回 | - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02343/23 | 波兰 | 化 学 危 害 | 塑 料 玩 偶 | BIGTOYS | 欧盟 REACH 法规 | 玩偶头部的塑 料材质中含有 过量浓度的邻 苯二甲酸二 -2-乙基己酯 （DEHP）（按 重量计测量值 高达 6.6%）。 该类邻苯二甲 酸酯可能会损 害儿童的健 康，可能会对 生殖系统造成 损害。 | 退 市； 销 毁； 向 消 费 者 发 出 警 告 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02405/23 | 斯洛文尼 亚 | 窒 息 | 摇 铃 玩 具 | So cute | 欧盟玩 具安全 指令； EN 71-1 | 摇铃玩具的小 橡胶部件易脱 落。儿童可能 会将其误食， 有导致儿童窒 息的窒息。 | 召 回 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |
| A12/02372/23 | 斯洛文尼 亚 | 窒 息 | 塑 料 玩 具 | Mile | 欧盟玩 具安全 指令； EN | 该产品含有可 拆卸的小部件 （泡沫弹丸）。 儿童可能会将 | 召 回 | 86000000 - Toys / Games（游 戏/玩具） |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----|-------------|---|----|------------------------------------|
| | | | 枪 | | 71-1 | 其误食，有导致儿童窒息的窒息。 | | |
| A12/02407/23 | 立陶宛 | 化学危害 | 软塑玩具 | 未知 | 欧盟 REACH 法规 | 该产品的塑料材质中含有过量的邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸异癸酯 (DIDP) 和邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (按重量计检测值分别为 0.2% 和 10.9%)。该类邻苯二甲酸酯可能会损害儿童的健康，可能对生殖系统和肝脏造成损害。 | 退市 | 86000000 - Toys / Games (游戏/玩具) |

(编译自：欧盟委员会非食品类快速预警系统 (RAPEX))

原文：

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/10000170?>